

دانشکده فنی و مهندسی  
دانشگاه شهید بهمن کرمان

NICICO  
مجتمع مس سرچشمه



مرکز تحقیقات فرآوری مواد کلشی‌گر  
Kashigar Mineral Processing Research Center



در دنیا چه خبر؟

بررسی دلایل کاهش بازیابی مولیدنیت در فلوتاسیون با  
عکسبرداری نانومتری و شبیه سازی مولکولی

مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

[www.kmpc.ir](http://www.kmpc.ir)

[Info@kmpc.ir](mailto:Info@kmpc.ir)


# خاصیت آبرانی و آب دوستی مولیبدنیت




- آبرانی طبیعی مولیبدنیت در سطح نه در لبه ها
- میزان سطح به لبه از مشخصات مهم در فلوقاسیون مولیبدنیت



# تفاوت نوع پیوند ها در سطح و در لبه مولیدنیت




# وجود نقاط آبدوست روی سطح مولیدنیت



- وجود محل های آبدوست در رویه (سطح) آبران به واسطه وجود میکرو لبه ها



# تأثیر اضافه کردن گازویل بر شناور شدن مولیدنیت




- پوشاندن لبه های آبدوست و نقاط آبدوست روی سطح -




## شرایط لازم برای شناور شدن کانی‌های سولفیدی

فلوتواسیون کانی‌های مس: تشکیل زنات مس (CuX) آبران

X: زنات




لازمه تشکیل زنات مس آبران:



## استفاده از سولفید سدیم برای بازداشت فلوتاسیون کانی‌های مس دار


اضافه کردن سولفید سدیم و برداشتن لایه آبران: بازداشت فلوتاسیون  
کانی‌های مس دار



میزان مصرف سولفید سدیم ۳۰ برابر مقدار موازنه مواد در واکنش به دلیل وجود اکسیژن در هوا و اکسیژن محلول در پالپ



# تأثیر کاهش میزان اکسیژن بر مصرف سولفید سدیم (سرچشم، ۱۳۸۳)




- کاهش فعالیت اکسیژن در پالپ ← ← پایین آوردن پتانسیل پالپ
- کاهش اکسیداسیون سولفید سدیم ← ← کاهش مصرف سولفید سدیم




# روند اکسیداسیون سطح مولیبدنیت با گذشت زمان همزدن در سلول

طیف‌سنجی فوتوالکترونی اشعه ایکس (XPS)




# ناهموار شدن سطح مولیبدنیت در اثر اکسیداسیون (۲۰ دقیقه همزنی)




سطح مولیبدنیت تازه

High-resolution  
transmission electron  
microscopy (HRTEM)



سطح مولیبدنیت اکسید شده

وضعیت غیر معمول اتم های گوگرد



سطح مولیبدنیت اکسید شده


وضعیت معمول اتم های گوگرد



مرکز تحقیقات فرآوری مولادکاش-گر  
Kashigar Mineral Processing Research Center

# وجود اکسیژن روی سطح مولیبدنیت نشان دهنده اکسیده شدن (۲۰ دقیقه همزنی)

High-Angle Annular Dark-Field (HAADF)



تصویر توزیع عناصر روی سطح  
مولیبدنیت



مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشگار  
Kashigar Mineral Processing Research Center


# سوال

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟


- آبرانی سطوح (رویه) مولیبدنیت به دلیل وجود گوگرد غیر قطبی است.
- وجود اتم مولیبدن با بار مثبت در لبه‌های مولیبدنیت باعث واکنش آن با مولکول‌های آب و در نتیجه آبدوسنی می‌شود.
- در یک ردیف سلول از سلول ابتدایی به انتها، میزان اکسیژن در پالپ کمتر می‌شود.
- دلیل اصلی کاهش مصرف سولفید سدیم در زمان استفاده از نیتروژن، خارج شدن اکسیژن از سلول است.




# شمای کلی اکسیداسیون سطح مولیبدنیت




# کاهش بازیابی مولیبدنیت با افزایش زمان همزدن در سلوول




# کاهش بازیابی مولیدنیت با افزایش میزان اکسیژن محلول در پالپ




# کاهش میزان جذب گاز وئیل روی سطح مولیدنیت با افزایش زمان همزدن




# آبدوست تر شدن سطح مولیبدنیت با افزایش زمان همزدن در سلوول



## میزان تمایل واکنش قطره آب با سطح مولیبدنیت تازه و اکسیده شده




# میزان تمایل گازوئیل به چسبیدن به روی سطح مولیبدنیت تازه و اکسیده شده




# نمای کلی شبیه سازی مولکولی اتصال زنتات به کانی سولفیدی (۱۹۹۸)


(1) Galena surface



(2) Collector (Xanthate)



(1) + (2)




Model of  
collector -  
mineral  
interaction




مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشه-گر  
Kashigar Mineral Processing Research Center



# شمای کلی شبیه سازی آماده سازی و اتصال کتور به سطح کلسیت (۲۰۲۵)





# شبیه سازی مولکولی اتصال گازوئیل به سطح مولیبدنیت تازه و اکسیده شده



# اندازه گیری تجمع مولکول گازوئیل و آب روی سطح مولیبدنیت



# شبیه سازی مولکولی اتصال گازوئیل به لبه مولیبدنیت تازه و اکسیده شده



# سوال

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟

- سطوح آبران مولیبدنیت در اثر گذشت زمان و همزدن تا حدی آب دوست می شوند.
- جذب گازوئیل در سطح مولیبدنیت از سلول اول تا سلول های آخر بیشتر می شود.
- اضافه کردن نتیروژن در مراحل اولیه باعث افزایش بازیابی مولیبدنیت می شود.
- دلیل کاهش بازیابی مولیبدنیت صرفاً بیشتر شدن میزان لبه به سطح در اثر ریزتر شدن نیست.

