

دانشکده فنی و مهندسی  
دانشگاه شهید بهمن کرمان

NICICO  
مجتمع مس سرچشمه



مرکز تحقیقات فرآوری مواد کلشه‌گر  
Kashigar Mineral Processing Research Center



# علل خرابی و شکست در سرند های لرزان در کارخانه های بزرگ فرآوری دنیا

مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

[www.kmpc.ir](http://www.kmpc.ir)

[Info@kmpc.ir](mailto:Info@kmpc.ir)

# سرند چند طبقه شیب دار قابل تبدیل از خشک به تر




MEKA MS SERIES INCLINED VIBRATING SCREENS




مرکز تحقیقات فرآوری مولاد کاشگار  
Kashigar Mineral Processing Research Center

# سرند موزی شکل (چند شبی)



# سرند دسته ای با روزنه های ۴۵ میکرونی



# سرند تک محوره در مرکز ثقل سرند - حرکت دایره ای

 SIEBTECHNIK TEMA



مرکز تحقیقات فرآوری مولاد کاشاگر  
Kashigar Mineral Processing Research Center

# سند آبگیری با مکانیزم دو گانه بالایی و حرکت خطی




کاشیگار  
Kashigar  
Kashigar Mineral Processing Research Center


# سند با حرکت بیضوی

 SIEBTECHNIK TEMA



# سند با مکانیزم مرکزی تکی در مرکز ثقل و حرکت لزدان دایره ای




# سرند آبگیری با مکانیزم همگام شده با حرکت خطی



# سند طبقه بندی کننده تک محوره خارج از مرکز ثقل با حرکت بیضوی



# سرند طبقه بندی کننده با مکانیزم سه گانه و حرکت پیضوی



# سوال

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟


- در سرندهای موزی شکل، در ابتدا شیب کم و به سمت انتهای سرند شیب بیشتر می شود.
- در کارخانه هایی سرندهای دسته ای با روزندهای ۴۵ میکرونی جایگزین هیدروسیکلون ها شده اند.
- حرکت بیضوی در سرندهای لرزان برای مواد مرطوب، چسبنده و دارای دانه بندی وسیع بکار گرفته می شوند.
- اکثر سرندهای تک محوره که در مرکز ثقل سرند قرار دارند، دارای حرکت دایره ای هستند.




# وجود ترک در صفحه کناری سرند نزدیک سیستم محرک




# نقص در ساخت و مونتاژ: عدم نصب صحیح لنگ ها (هم راستا نبودن خارها)




# عدم موئاز صحیح بلبرینگ




# کوچک بودن قاب نگه دارنده




# بکارگیری فن برای میرا کردن لرزش‌های ساختاری




# عدم هم سطحی و یک راستا نبودن پایه‌ها




## اتصال جوشکاری شده با قوس الکتریکی روی صفحات کناری




# تأثیر سرعت خارج از محدوده سرند بر جابجایی



# مشکلات عملیاتی: خوراک دهی نامناسب




# مشکلات عملیاتی: ریزش خوراک از ارتفاع زیاد




# مشکلات عملیاتی: باردهی بیش از حد



## مشکلات عملیاتی: حفظ فاصله ۱۰ سانتی متری قسمت های متحرک از ثابت




# مشکلات عملیاتی: اضافه کردن وزن سرند با جوش دادن صفحات بزرگ




## مشکلات عملیاتی: وجود لوله های به تعداد زیاد و غیر متوازن در دو طرف سرند



# مشکلات عملیاتی: میرا کردن یک طرفه لرزش سرند توسط لوله ها




## مشکلات عملیاتی: فرهاي شکسته یا با حرکت محدود



# مشکلات نگهداری: عدم روغنکاری به موقع



## مشکلات نگهداری: استفاده از روغن آلوده به ذرات



# مشکلات نگهداری: وجود رسوب و مواد بین لایه های فنر



## مشکلات نگهداری: تاثیر عدم تعویض به موقع آستر ضد سایش در لبه خروجی سرند



# سوال

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟

- بار یک طرفه به سرندها در نهایت باعث ایجاد تنش خمشی در ساختار آن می شود.
- فاصله زیاد نوار خوراک دهنده از سطح سرند باعث وارد کردن ضربه و مشکلات ساختاری در دراز مدت می شود.
- در سرندهای جدید دو نوع فنر بکار می رود. یکی برای میرا کردن لرزشها به قسمت های ثابت سرند و دیگری برای میرا کردن لرزش به فونداسیون سرند.
- ایجاد ترک های خستگی در صفحات کناری از متداول ترین عیوب ساختاری می باشند که برای کاهش آنها صفحات تقویتی اضافه می شود.

